

Gare SNCB Très dégradé -Ruine abc Nom de rue Occupation du bâti Extérieur de la commune plan IGN 1 :10.000°- 2000 Rez de chaussée occupé Fond Plan cadastral version 2001, mise à jour 2004 Rez de chaussée vide Occupation rez de chaussée non connue Sources: Etage occupé Etat du bâti : - Relevés de terrain mars - octobre 2004 Etage vide Etage partiellement occupé Occupation étage non connue

Etat et occupation non relevés

Sans étage



Collette Jean-Pierre Hanocq Philippe

Quoistiaux Jean-Luc

d'Huart Thierry Husquet André

STRUCTURE DES ESPACES BATIS ETAT ET OCCUPATION Auteur du projet: ASSOCIATION MOMENTANEE: "INSTITUT D'URBANISME ET "CENTRE DE RECHERCHE
D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN AMENAGEMENT ET URBANISME (CRAU - UIg)" Avenue F.D. Roosevelt 50, CP 247 à 1050 Bruxelles Qual Banning, 5 à 4000 Liège